

APÉNDICE 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÍNDICE

- 1. SITUACIÓN 1
- 2. FOTOGRAFÍAS..... 1



Imagen 3. Área de ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2. Al norte se aprecia el paso superior de la Vereda de San Cristóbal.




Imagen 5. Cojugada común (Galerida cristata) localizada en la Zona de Instalación Auxiliar "ZIA 6".



Imagen 4. Garza real (Ardea cinera) localizada en zona de cultivo próximo a la infraestructura.



Imagen 6. Vegetación de ribera en el río Pisuerga.



Imagen 7. Hábitat de Interés Comunitario 92A0. Espacio singular sensible "Río y riberas del Pisuerga"



Imagen 8. Gallineta común (Gallinula chloropus) localizada en la margen derecha del río Pisuerga.



Imagen 9. Milvus milvus (Milano real) localizado sobrevolando el río Pisuerga.



Imagen 10. Paso superior de la infraestructura existente.



Imagen 11. Obra de drenaje transversal de sección rectangular de la infraestructura existente.



Imagen 13. Futura zona de instalación auxiliar "ZIA 5".



Imagen 12. Afección del álamo negro (*Populus nigra*) por la ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2.



Imagen 14. Cigüeña blanca (*Ciconia Ciconia*) localizado sobrevolando la Futura Zona de Instalación Auxiliar "ZIA 5".



Imagen 15. Espacio singular sensible "Parque del Campus Miguel Delibes"



Imagen 17. Laguna artificial dentro del espacio singular sensible "Parque del Campus Miguel Delibes"



Imagen 16. Olmo común (Ulmus minor) próximo a la infraestructura situado en el espacio singular sensible "Parque del Campus Miguel Delibes"




Imagen 18. Gallineta común (Gallinula chloropus) localizada en la laguna artificial del espacio singular sensible "Parque del Campus Miguel Delibes"




Imagen 19. Ánade real (Anas platyrhynchos) localizada en el río Esgueva.



Imagen 21. Vegetación de ribera del río Esgueva aguas abajo de la infraestructura.



Imagen 20. Vegetación de ribera del río Esgueva aguas arriba de la infraestructura.



Imagen 22. Vegetación de ribera del río Esgueva afectada por la ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2. Vista de la margen derecha aguas abajo.



Imagen 23. Vegetación de ribera del río Esgueva afectada por la ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2. Vista de la margen derecha aguas abajo.



Imagen 25. Área de ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2 y futura zona de instalación auxiliar "ZIA 4" a su izquierda.



Imagen 24. Vegetación de ribera del río Esgueva afectada por la ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2. Vista de la margen izquierda aguas abajo.



Imagen 26. Área de ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2 y futura zona de instalación auxiliar "ZIA 3".



Imagen 27. Plátanos orientales (*Platanus orientalis*) localizados muy próximos a la infraestructura.



Imagen 29. Playa de vías de la infraestructura existente.



Imagen 28. Suelos contaminados en las proximidades de la infraestructura.




Imagen 30. Estación de Valladolid y futura zona de instalación auxiliar "ZIA 2" en la margen izquierda de las vías.



Imagen 31. Área de ocupación de la plataforma futura de la alternativa 2.



Imagen 32. Futura zona de instalación auxiliar "ZIA 1".



Imagen 32. Árbol notable Cedro del Arco del Ladrillo.



Imagen 34. Olmo común (Ulmus minor) presente en la zona de instalación auxiliar "ZIA 1".



Imagen 35. Olmo común (Ulmus minor) afectado por la zona de instalación auxiliar "ZIA 1".



Imagen 37. Arboles notables. Castaños de Indias del Paseo Alfredo Baranta.



Imagen 36. Espacio singular sensible "Parque urbano Arturo León"



Imagen 38. Milano real (Milvus milvus) localizado sobrevolando la ciudad de Valladolid.