

<b>0. Índice de planos</b>
<b>1. Ámbito de actuación</b>
<b>2. Plano de conjunto</b>
<b>3. Trazado. Plantas y perfiles longitudinales</b>
3.0. Esquema funcional
3.1. Entreje vía general Alacant Terminal-Aeropuerto El Altet
3.2. Ramal de mercancías. Conexión L330
3.3. Ramal de mercancías. Conexión L336
3.4. Reposición vía La Encina-Alicante
<b>4. Secciones tipo</b>
4.1. Vías generales
4.2. Estructuras
4.3. Túneles
<b>5. Drenaje</b>
Planta de drenaje
<b>6. Reposición de servidumbres</b>
6.1. Planta de reposiciones
6.2. Planta y perfil longitudinal
6.2.1. CE-MI 2.1 (Calle Borja)
6.2.2. CE-MI/MD 3.8
6.2.3. PI-4.3
6.2.4. CE-MD/MI 4.9
6.2.5. PI-5.4
6.2.6. PS-6.2 (Cami Des Frares)
6.2.7. CE-MI 6.4
6.2.8. PS-7.5
6.2.9. CE-MD 7.4
6.2.10. CE-MI 7.1
6.2.11. CE-MI 7.5
6.2.12. CE-MD 7.6
6.2.13. CE-MI 7.6
6.2.14. CE-MD 8.0
6.2.15. PS-8.1
6.2.16. CE-MI 9.5
6.2.17. PS-9.9
6.2.18. CE-MI 9.8
6.2.19. CE-MI 9.9
6.2.20. CE-MI 10.2
6.2.21. CE-MD 10.2
6.2.22. CE-MD 6.2
6.2.23. CE-MD 8.1
6.2.24. CE-MI 9.5
6.2.25. CE-MD 2.8 RM
6.2.26. PI-2.9 RM

<b>7. Estructuras. Planta, alzado y sección</b>
<b>7.1. Vía general Alacant Terminal-Aeropuerto El Altet</b>
7.1.1. Viaducto sobre Barranco de las Ovejas
7.1.2. Viaducto sobre N-330A
7.1.3. Viaducto sobre A-31
7.1.4. Viaducto sobre A-79
7.1.5. PI-4.3
7.1.6. PI-5.4
7.1.7. PS-6.2
7.1.8. PS-7.5
7.1.9. PS-8.1
7.1.10. PS-9.9
<b>7.2. Ramal de mercancías. Conexión L330</b>
7.2.1. Viaducto sobre Barranco de las Ovejas y A-70
7.2.2. Viaducto sobre Barranco de las Ovejas
7.2.3. PI-2.9 RM
<b>8. Túneles</b>
8.1. Medidas de sostenimiento y revestimiento
8.2. Emboquilles. Medidas de refuerzo de taludes frontales
<b>9. Localización de zonas auxiliares de obra</b>
<b>10. Reposición de servicios afectados. Estado actual y reposición</b>
10.1. Entreje vía general Alacant Terminal-Aeropuerto El Altet
10.2. Ramal de mercancías. Conexión L330
10.3. Ramal de mercancías. Conexión L336