

PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE
CÓRDOBA

INCORPORACIÓN DE LAS
SERVIDUMBRES
AERONÁUTICAS
APROBADAS POR
EL RD 679/2021 AL PLAN
DIRECTOR DEL
AEROPUERTO
DE CÓRDOBA

Elaborado: 22/10/2021
Página: 1/4

INCORPORACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS APROBADAS POR EL RD 679/2021 AL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE CÓRDOBA

Índice

5.1.	ANTECEDENTES	3
5.2.	MODIFICACIONES INTRODUCIDAS.....	4

INCORPORACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS APROBADAS POR EL RD 679/2021 AL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE CÓRDOBA

5.1. ANTECEDENTES

Las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones radioeléctricas VOR y DME de Hinojosa del Duque han sido modificadas por Real Decreto 679/2021, de 27 de julio, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado nº 190, de 10 de agosto de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.

El apartado Sexto «*Incorporación de las servidumbres aeronáuticas al plan director*» del Real Decreto 679/2021, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Hinojosa del Duque, establece que han de quedar integradas en el Plan Director del aeropuerto de Córdoba las determinaciones relativas a las servidumbres aeronáuticas para la configuración correspondiente al escenario actual, conforme las coordenadas y cotas que figuran en el apartado tercero correspondiente al real decreto mencionado. Para la configuración correspondiente al desarrollo previsible, se aplican las actuaciones propuestas en el plan director indicado, partiendo de las presentes servidumbres aeronáuticas.

Por todo lo anterior, y para su aplicación según lo estipulado en el artículo 29 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, se hace necesaria la integración en los planes directores aeroportuarios de las servidumbres establecidas de acuerdo con lo que dispone el real decreto aprobado.

INCORPORACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS APROBADAS POR EL RD 679/2021 AL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE CÓRDOBA

5.2. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

Las modificaciones que se han realizado sobre las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Hinojosa del Duque vienen recogidas en el Real Decreto 679/2021, de 27 de julio. En concreto:

- Las pistas del aeródromo de Hinojosa del Duque han dejado de estar operativas, y se han dado de baja el centro de comunicaciones A/G (VHF) y el radiofaro no direccional (NDB). Así mismo, se han determinado con mayor precisión las coordenadas de las instalaciones radioeléctricas VOR y DME de Hinojosa del Duque.

Estas modificaciones se han incorporado en los siguientes planos del Plan Director del aeropuerto de Córdoba, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento FOM/1608/2011, de 24 de mayo, tal y como se describe a continuación:

- Plano 5.2. Propuesta de servidumbres aeronáuticas estado actual.

Se actualiza la hoja C del Plano 5.2. Propuesta de servidumbres aeronáuticas estado actual, con la información del R.D. 679/2021 en lo relativo a las instalaciones VOR y DME de Hinojosa del Duque.

- Plano 5.3. Propuesta de servidumbres aeronáuticas desarrollo previsible.

Se actualiza la hoja 1.C del Plano 5.3. Propuesta de servidumbres aeronáuticas desarrollo previsible, con la información del R.D. 679/2021 en lo relativo a las instalaciones VOR y DME de Hinojosa del Duque.