


APÉNDICE 7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÍNDICE

1. Situación	1
2. Reportaje fotográfico	1

1. Situación

En la siguiente figura se reflejan los puntos en los que se han llevado a cabo las fotografías que a continuación se incluyen.



Ubicación de las fotografías en el entorno de las alternativas. Fuente: elaboración propia

2. Reportaje fotográfico



Centro ecuestre Orive




Ovejas pastando al lado del centro ecuestre, en el vial de conexión en la rotonda Orive de la Alternativa 1




Vista general del centro ecuestre Orive, desde las proximidades línea



Serín verdecillo (Serinus serinus), en la catenaria de la línea 780 "Santander - Bilbao La Concordia", cerca de un pinar de Pinus radiata con algún eucalipto, al inicio de la alternativa 2



Ánades reales en el río Cadagua, próximo al ámbito de estudio



Lavandera blanca (Motacilla alba), en el río Cadagua, cerca del nuevo Apeadero de Aranguren



Desembocadura del arroyo Maruri en el río Cadagua



ODT en la Calle Maestra Consuelo que salva el arroyo Maruri



Desembocadura del arroyo San Cristóbal en el río Cadagua



Zona industrial próxima a Casa Pinta, al inicio del trazado



Paso a nivel existente en el PK 624+317 "La Magdalena" de la línea 08-780-Santander-Bilbao La Concordia



Paso a nivel existente en el PK 624+922 "El Callejón" de la línea 08-790-Asunción Universidad-Aranguren



Entorno del paso a nivel existente en el PK 1+508 "La Gasolinera" de la línea 08-790-Asunción Universidad-Aranguren



Pinar de pino radiata al norte de la actuación



Puente actual de la línea ferroviaria 790 "Asunción Universidad – Aranguren" sobre el río Cadagua



Vegetación de ribera del río Cadagua, a la altura de su confluencia con el arroyo San Cristóbal, al oeste del inicio del tramo



Vegetación de ribera del río Cadagua, fuera de la zona de la actuación



Vegetación espontánea en el Dominio Público Ferroviario



Vegetación arbolada junto a las vías



Línea ferroviaria 780 "Santander - Bilbao La Concordia", y pinar de pino radiata a la derecha de la foto



Vegetación arbolada y de matorral junto a las vías



Casa Pinta



Ubicación del desaparecido Apeadero de Zalla, y Casa Pinta al fondo



Casa en la avenida de los Trabajadores 31



Vivienda afectada por las actuaciones en la Calle Maestra Consuelo